MANGUITOS / HOSES

SEKIDO

PARA / FOR 4x4 & SUV

ESTANFI AUTOMOCION

BRITPART ESPAÑA

ESPECIALISTAS EN LAND ROVER, 4x4 y TRANSMISIONES

MANGUITOS para 4x4 y SUV

Publicación N.º C-89 Edición 2022





INDICE

Dacia

Duster 3

Fiat

500X 6
Sedici 7
Ducato 8

Iveco

Daily 8

Isuzu

Pick Up 9
D-Max I 9
D-Max II 10
Trooper 10

Jeep

Commander 13
Compass 13
Grand Cherokee 13
Patriot 14
Renegade 14

Mitsubishi

L200 16
L300 23
Montero 23
Outlander 27

Nissan

Armada 28
D21 28
Frontier 29
Juke 29
Murano 32
Navara 33
Pathfinder 34
Patrol 36
Pick Up 37
Qashqai 37
Qashqai II 44
Terrano II 46
Titán 49
X-Terra 49
X-Trail 50

Renault

Arkana 51
Kadjar 51
Koleos / Koleos II 53


Suzuki

SJ410 55
SJ413 55
Samurai 55
Vitara 57
Grand Vitara 59
SX4 59

Toyota

4 Runner 60
Hilux 60
Land Cruiser 64
RAV 4 66
Vigo 66

DACIA




DACIA DUSTER



Ref. Estanfi: **MGT-50-013**

Ref. original: 144652865R, 1407900QAA 4159970345

Descripción: Junta tubo intercooler



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.2 TCe 125	10/2013	Gasolina	92
DACIA	DUSTER	1.2 TCe 125 4x4	06/2015	Gasolina	92
DACIA	DUSTER	1.2 TCe 125	10/2017	Gasolina	92
DACIA	DUSTER	1.2 TCe 125 4x4	10/2017	Gasolina	92
DACIA	DUSTER	1.2 TCe 125 4x4	10/2013	Gasolina	92




Dacia Duster




Ref. Estanfi: **MGT-50-002**

Ref. original: 1446000Q1D, 144606171R, 6070900637, 4150900437

Descripción: Manguito turbo admisión (no incluye tubo plástico)



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.5 dCi	08/2013	Diesel	80
DACIA	DUSTER	1.5 dCi 4x4	08/2013	Diesel	80




Dacia Duster



Ref. Estanfi: **MGT-50-009**

Ref. original: 8200912506, 223214402R 1412000Q0J, 1412000Q1E 223211824R, 223211568R

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.5 dCi	06/2010	Diesel	79
DACIA	DUSTER	1.5 dCi 4x4	10/2010	Diesel	81
DACIA	DUSTER	1.5 dCi	08/2013	Diesel	81
DACIA	DUSTER	1.5 dCi 4x4	06/2010	Diesel	79



DACIA




Dacia Duster



Ref. Estanfi: **MGT-50-003**

Ref. original: 210473278R, 210470257R, 1405600Q1E, 1405600Q1D

Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 130	01/2019	Gasolina	96
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 130 4x4	01/2019	Gasolina	96
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 150	01/2019	Gasolina	110
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 150 4x4	01/2019	Gasolina	110




Dacia Duster



Ref. Estanfi: **MGT-50-004**

Ref. original: 210495321R, 2104900QAD

Descripción: Tórica tubo recirculación



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 130	01/2019	Gasolina	96
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 130 4x4	01/2019	Gasolina	96
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 150	01/2019	Gasolina	110
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 150 4x4	01/2019	Gasolina	110




Dacia Duster



Ref. Estanfi: **MGT-50-005**

Ref. original: 210497511R, 2104900QAC

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 130	01/2019	Gasolina	96
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 130 4x4	01/2019	Gasolina	96
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 150	01/2019	Gasolina	110
DACIA	DUSTER	1.3 TCe 150 4x4	01/2019	Gasolina	110




Dacia Duster



Ref. Estanfi: **MGT-50-011**

Ref. original: 77701061051, 2130600QAJ

Descripción: Manguito termostato



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.5 dCi	04/2010	Diesel	63

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

DACIA




Dacia Duster



Ref. Estanfi: **MGT-50-008**

Ref. original: 8200934107, 1404200Q0C

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.5 dCi	06/2010	Diesel	79
DACIA	DUSTER	1.5 dCi 4x4	06/2010	Diesel	79




Dacia Duster



Ref. Estanfi: **MGT-50-001**

Ref. original: 140797120R, 0100100Q0D

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
DACIA	DUSTER	1.5 dCi	10/2010	Diesel	66
DACIA	DUSTER	1.5 dCi	01/2018	Diesel	80



FIAT




Fiat 500X



Ref. Estanfi: **MGT-12-001**

Ref. original: 51960154. 68256166AA

Descripción: Manguito Turbo
(no incluye tubo plástico)



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	500X	1.4	09/2014	Gasolina	103
FIAT	500X	1.4 4x4	02/2015	Gasolina	125




Fiat 500X



Ref. Estanfi: **MGT-12-004**

Ref. original: 55241968, 71749244
68219746AA, 851119
GM 55241968

Descripción: Tubo EGR



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	500X	2.0 D 4x4	09/2014	Diesel	103




Fiat 500X



Ref. Estanfi: **MGT-12-005**

Ref. original: 51960129, 68254643AA

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	500X	1.6	11/2014	Gasolina	81




Fiat 500X



Ref. Estanfi: **MGT-12-006**

Ref. original: 71753784, 2091069,
GM 93167258, 68220894AA

Descripción: Juntas



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	500X	2.0 D 4x4	09/2014	Diesel	103

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

FIAT




Fiat 500X



Ref. Estanfi: **MGT-12-003**

Ref. original: 68324532AA, 55269856, 55201474

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	500X	2.0 D 4x4	09/2014	Diesel	103




Fiat Sedici



Ref. Estanfi: **MGT-12-004**

Ref. original: 55241968, 71749244 68219746AA, 851119 GM 55241968

Descripción: Tubo EGR



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	SEDICI	2.0 D	06/2006	Diesel	99
FIAT	SEDICI	2.0 D 4x4	06/2006	Diesel	99




Fiat Sedici



Ref. Estanfi: **MGT-12-006**

Ref. original: 71753784, 2091069, GM 93167258, 68220894AA

Descripción: Juntas



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	SEDICI	2.0 D	06/2006	Diesel	99
FIAT	SEDICI	2.0 D 4x4	06/2006	Diesel	99




Fiat Sedici



Ref. Estanfi: **MGT-12-003**


Ref. original: 68324532AA, 55269856, 55201474

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	SEDICI	2.0 D	06/2006	Diesel	99
FIAT	SEDICI	2.0 D 4x4	06/2006	Diesel	99

FIAT




Fiat Ducato



Ref. Estanfi: **MGT-12-002**


Ref. original: 68098539AA, 500392262

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
FIAT	DUCATO	2.3 D		Diesel	

IVECO




Iveco Daily



Ref. Estanfi: **MGT-12-002**

Ref. original: 68098539AA, 500392262

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
IVECO	DAILY	2.3 D		Diesel	



Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

ISUZU




Isuzu Pickup



Ref. Estanfi: **MGT-30-001**

Ref. original: 8970709381 - 1337212
GM 97070938

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	PICKUP	3.1 DT	05/1997	Diesel	81




Isuzu Pickup y TRF/TFS



Ref. Estanfi: **MGT-30-003**

Ref. original: 8970492850 - 650984
GM 97049285

Descripción: Manguito agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	PICKUP	3.1 DT	05/1997	Diesel	81
ISUZU	TFR/TFS	2.5 TD 4WD	09/1991	Diesel	57




Isuzu Pickup y TRF/TFS



Ref. Estanfi: **MGT-30-004**

Ref. original: 8973541551 - 651843
GM 97043720 - 5650713
GM 97354155

Descripción: Manguito termostato



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	PICKUP	3.1 DT	05/1997	Diesel	81
ISUZU	TFR/TFS	2.5 TD 4WD	09/1991	Diesel	57




Isuzu D-Max I y II



Ref. Estanfi: **MGT-30-002**

Ref. original: 8943822460 - 8943822471

Descripción: Manguito bypass



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX I	2.5 DiTD 4x4	05/2002	Diesel	74
ISUZU	D-MAX I	3.0 DiTD 4x4	05/2002	Diesel	96
ISUZU	D-MAX I	2,5 DiTD	10/2002	Diesel	74
ISUZU	D-MAX I	3.0 DiTD 4x4	06/2005	Diesel	114
ISUZU	D-MAX I	3.0 DiTD 4x4	06/2003	Diesel	100
ISUZU	D-MAX I	3.0 D 4WD	06/2003	Diesel	88
ISUZU	D-MAX I		06/2003	Diesel	57
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi	06/2012	Diesel	58

ISUZU




Isuzu D-Max II



Ref. Estanfi: **MGT-30-014**

Ref. original: 8980656982

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi 4x4	06/2012	Diesel	120
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi	06/2012	Diesel	120




Isuzu D-Max I | Rodeo



Ref. Estanfi: **MGT-30-015**

Ref. original: 8973743590

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi 4x4	06/2012	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	05/2002	Diesel	96
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	06/2005	Diesel	114
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	06/2003	Diesel	100




Isuzu D-Max I y II



Ref. Estanfi: **MGT-30-011**

Ref. original: 8980999470

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX I	3.0 D 4x4	01/2007	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I	2.5 DiTD	10/2006	Diesel	100
ISUZU	D-MAX II	3.0 CRDi	06/2012	Diesel	100




Isuzu Trooper II



Ref. Estanfi: **MGT-30-005**

Ref. original: 8943751682, GM 94375168
1336190, GM 97174843

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	TROOPER II	3.1 TD	08/1991	Diesel	84
ISUZU	TROOPER II	3.2	08/1991	Gasolina	130
ISUZU	TROOPER II	3.2	08/1991	Gasolina	130
ISUZU	TROOPER II	3.1 TD	08/1991	Diesel	84

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

ISUZU




Isuzu D-Max I



Ref. Estanfi: **MGT-30-013**

Ref. original: 8980933242, GM 98093324

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX I | RODEO	2.5 DiTD 4x4	01/2007	Diesel	100
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	01/2007	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I | RODEO	2.5 DiTD	10/2006	Diesel	100
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD	01/2007	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I	3.0 D 4x4	01/2007	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I	2.5 DiTD	10/2006	Diesel	100




Isuzu D-Max I



Ref. Estanfi: **MGT-30-012**

Ref. original: 8980906292, GM 98090629

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
Mismas características MGT-30-013					




Isuzu Trooper II



Ref. Estanfi: **MGT-30-006**

Ref. original: 8943751711, 1337157, GM 94375171

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	TROOPER II	3.2	08/1991	Gasolina	130
ISUZU	TROOPER II	3.2	08/1991	Gasolina	130




Isuzu D-Max I



Ref. Estanfi: **MGT-30-010**

Ref. original: 8972484322

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX I | RODEO	2.5 DiTD 4x4	05/2002	Diesel	74
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	05/2002	Diesel	96
ISUZU	D-MAX I | RODEO	2.5 DiTD	10/2002	Diesel	74
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	06/2005	Diesel	114
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	06/2003	Diesel	100
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 D 4WD	06/2003	Diesel	88

ISUZU




Isuzu D-Max I



Ref. Estanfi: **MGT-30-009**

Ref. original: 8980039940

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	05/2002	Diesel	96
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	06/2005	Diesel	114
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	06/2003	Diesel	100
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 D 4WD	06/2003	Diesel	88




Isuzu D.Max I y II



Ref. Estanfi: **MGT-30-008**

Ref. original: 8973636051

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
ISUZU	D-MAX I	3.0 D	01/2004	Diesel	107
ISUZU	D-MAX I | RODEO	2.5 DiTD 4x4	01/2007	Diesel	100
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD 4x4	01/2007	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I | RODEO	2.5 DiTD	10/2006	Diesel	100
ISUZU	D-MAX I | RODEO	3.0 DiTD	01/2007	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I | RODEO	2.5 D	10/2006	Diesel	56
ISUZU	D-MAX I	3.0 D 4x4	01/2007	Diesel	120
ISUZU	D-MAX I	2.5 DiTD	10/2006	Diesel	100
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi 4x4	06/2012	Diesel	120
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi	06/2012-06	Diesel	120
ISUZU	D-MAX II	3.0 CRDi	06/2012	Diesel	100
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi	06/2012	Diesel	100
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi 4x4	06/2012	Diesel	100
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi	06/2012	Diesel	120
ISUZU	D-MAX II	2.5 CRDi 4WD	06/2012	Diesel	120




Isuzu D-Max I y II



Ref. Estanfi: **MGT-30-007**

Ref. original: 8973636041

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
Mismas características MGT-30-008					

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

JEEP




Jeep Commander



Ref. Estanfi: **MGT-12-008**

Ref. original: 55038026AD - 55038026AE
55038026AF - 55038026AG
55038026AH - 55116865AC

Descripción: Manguito radiador admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	COMMANDER	5.7 V8 4x4	09/2005	Gasolina	240




Jeep Compass



Ref. Estanfi: **MGT-12-007**

Ref. original: 04891705AB - 04891705AA
04891705AC

Descripción: Manguito turbo escape



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	COMPASS	2.0 CRD	08/2006	Diesel	103
JEEP	COMPASS	2.0 CRD 4x4	09/2006	Diesel	103




Jeep Compass



Ref. Estanfi: **MGT-12-006**

Ref. original: 71753784, 2091069,
GM 93167258, 68220894AA

Descripción: Juntas



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	COMPASS	2.0 CRD 4x4	12/2016	Diesel	125
JEEP	COMPASS	2.0 CRD 4x4	03/2017	Diesel	103




Jeep Grand Cherokee



Ref. Estanfi: **MGT-12-008**

Ref. original: 55038026AD - 55038026AE
55038026AF - 55038026AG
55038026AH - 55116865AC

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	GRAND CHEROKEE II	5.7	06/2005	Gasolina	240
JEEP	GRAND CHEROKEE II	5.7 V8 4x4	06/2005	Gasolina	240

Jeep JEEP




Jeep Patriot



Ref. Estanfi: **MGT-12-007**

Ref. original: 04891705AB - 04891705AA
04891705AC

Descripción: Manguito turbo escape



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	PATRIOT	2.0 CRD	02/2007	Diesel	103
JEEP	PATRIOT	2.0 CRD 4x4	02/2007	Diesel	103




Jeep Renegade



Ref. Estanfi: **MGT-12-001**

Ref. original: 68256166AA, 51960154

Descripción: Manguito turbo
(no incluye tubo plástico)



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	RENEGADE SUV	1.4	07/2014	Gasolina	103
JEEP	RENEGADE SUV	1.4 4x4	07/2014	Gasolina	125




Jeep Renegade



Ref. Estanfi: **MGT-12-004**

Ref. original: 55241968, 71749244
68219746AA, 851119
GM 55241968

Descripción: Tubo EGR



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	RENEGADE SUV	1.6 CRD	07/2014	Diesel	88
JEEP	RENEGADE SUV	2.0 CRD 4x4	07/2014	Diesel	88
JEEP	RENEGADE SUV	2.0 CRD 4x4	07/2014	Diesel	103




Jeep Renegade



Ref. Estanfi: **MGT-12-005**

Ref. original: 68254643AA, 51960129

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	RENEGADE SUV	1.6	07/2014	Gasolina	81

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

JEEP




Jeep Renegade



Ref. Estanfi: **MGT-12-006**

Ref. original: 71753784, 2091069, GM 93167258, 68220894AA

Descripción: Juntas



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	RENEGADE SUV	1.6 CRD	07/2014	Diesel	88
JEEP	RENEGADE SUV	2.0 CRD 4x4	07/2014	Diesel	88
JEEP	RENEGADE SUV	2.0 CRD 4x4	07/2014	Diesel	103




Jeep Renegade



Ref. Estanfi: **MGT-12-003**

Ref. original: 68324532AA, 55269856, 55201474

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
JEEP	RENEGADE SUV	1.6 CRD	07/2014	Diesel	88
JEEP	RENEGADE SUV	2.0 CRD 4x4	07/2014	Diesel	88
JEEP	RENEGADE SUV	2.0 CRD 4x4	07/2014	Diesel	125



MITSUBISHI




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-013**

Ref. original: MN171051

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-014**

Ref. original: 1505A511

Descripción: Manguito turbo escape



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-015**

Ref. original: 1505A088, 1505A850

Descripción: Manguito turbo escape



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-019**

Ref. original: 1505A377

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 TD		Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

MITSUBISHI




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-020**

Ref. original: MB890618

Descripción: Manguito aceite



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-021**

Ref. original: 1505A769

Descripción: Turbo manguito admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D 4WD	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D	01/2015	Diesel	133
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D 4WD	11/2014	Diesel	133




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-022**

Ref. original: 1505A775

Descripción: Turbo manguito escape



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D 4WD	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D	01/2015	Diesel	133
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D 4WD	11/2014	Diesel	133




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-017**

Ref. original: 1310A204

Descripción: Manguito refrigeración



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	

MITSUBISHI




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-001**

Ref. original: MB007760

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.0			




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-002**

Ref. original: MB221769

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.0	Gasolina	69	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-024**

Ref. original: 1370A963

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.2 DI-D	07/2019	Diesel	110
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.2 DI-D 4WD	07/2019	Diesel	110
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D 4WD	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.4 DI-D	01/2015	Diesel	133
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.5 DI-D 4WD	11/2014	Diesel	133



Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

MITSUBISHI




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-025**

Ref. original: 1370A961

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 TRITÓN	2.2 DI-D	07/2019	Diesel	110
MITSUBISHI	L200 TRITÓN	2.2 DI-D 4WD	07/2019	Diesel	110
MITSUBISHI	L200 TRITÓN	2.4 DI-D	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 TRITÓN	2.4 DI-D 4WD	09/2015	Diesel	113
MITSUBISHI	L200 TRITÓN	2.4 DI-D	01/2015	Diesel	133
MITSUBISHI	L200 TRITÓN	2.5 DI-D 4WD	11/2014	Diesel	133




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-005**

Ref. original: MB222484

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-006**

Ref. original: MB221725

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-010**

Ref. original: MR127488

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	


MITSUBISHI




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-016**
Ref. original: MR127489
Descripción: Manguito inferior radiador




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	



Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-038**
Ref. original: MR571149
Descripción: Manguito superior radiador




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 4D56			Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-039**
Ref. original: MB660693
Descripción: Manguito inferior radiador




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 4D56 (1990-2000)	2.5 D		Diesel	



Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-041**
Ref. original: MB356347
Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 4D56 (hasta 1990)	2.5 D		Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

MITSUBISHI




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-011**

Ref. original: MN135039

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-012**

Ref. original: MN135045

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-009**

Ref. original: MD106179

Descripción: Manguito filtro aire



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	



MITSUBISHI




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-023**

Ref. original: MN171012

Descripción: Manguito filtro aire



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.5 DI-D	08/2007	Diesel	94
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.5 DI-D 4WD	09/2009	Diesel	131
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.5 DI-D 4WD	04/2010	Diesel	131
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.5 DI-D	04/2010	Diesel	94
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.5 DI-D 4WD	10/2007	Diesel	123
MITSUBISHI	L200 / TRITON	2.5 DI-D 4WD	11/2005	Diesel	100




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-004**

Ref. original: MB527557

Descripción: Manguito calefacción



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200		2000	Gasolina	69



Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-003**

Ref. original: MB009016

Descripción: Manguito calefacción

Esquema no disponible

Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.0		Gasolina	69




Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-007**

Ref. original: MB380854

Descripción: Manguito calefacción



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com


MITSUBISHI



Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-008**
Ref. original: MB380850
Descripción: Manguito calefacción




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	



Mitsubishi L200



Ref. Estanfi: **MGT-40-018**
Ref. original: 1225A012
Descripción: Manguito vacío



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L200	2.5 D		Diesel	



Mitsubishi L300



Ref. Estanfi: **MGT-40-003**
Ref. original: MB009016
Descripción: Manguito calefacción

Esquema no disponible


Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	L300	2.0			



Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-019**
Ref. original: 1505A377
Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	2.5 TD		Diesel	

MITSUBISHI




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-020**

Ref. original: MB890618

Descripción: Manguito aceite



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-033**

Ref. original: MR404757

Descripción: Manguito turbo escape



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO III	3.2 DI-D	10/2001	Diesel	118
MITSUBISHI	MONTERO III	3.2 DI-D	04/2000	Diesel	121
MITSUBISHI	MONTERO III	3.2 DI-D	04/2000	Diesel	118




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-024**

Ref. original: 1370A963

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO SPORT	2.4 DI-D	08/2015	Diesel	133
MITSUBISHI	MONTERO SPORT	2.4 DI-D 4x4	08/2015	Diesel	133




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-025**

Ref. original: 1370A961

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO SPORT	2.4 DI-D	08/2015	Diesel	133
MITSUBISHI	MONTERO SPORT	2.4 DI-D 4x4	08/2015	Diesel	133

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

MITSUBISHI




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-031**

Ref. original: MB660521

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	2.5 TD		Diesel	




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-026**

Ref. original: MR373390 - MB890974

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	2.8			




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-028**

Ref. original: MB890975

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	2.8			




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-027**

Ref. original: MR404872

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	3.2			

MITSUBISHI




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-032**

Ref. original: 1370A108

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	3.2 D		Diesel	




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-040**

Ref. original: MR404865

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	3.2 DiD		Diesel	




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-029**

Ref. original: MR404869

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	3.5			




Mitsubishi Montero



Ref. Estanfi: **MGT-40-030**

Ref. original: MR404876

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	MONTERO	3.5			

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

MITSUBISHI




Mitsubishi Outlander



Ref. Estanfi: **MGT-40-036**

Ref. original: 1505A056

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	OUTLANDER II	2.0 DI-D		Diesel	




Mitsubishi Outlander



Ref. Estanfi: **MGT-40-037**

Ref. original: 1505A082

Descripción: Manguito turbo escape



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	OUTLANDER II	2.0 DI-D		Diesel	




Mitsubishi Outlander



Ref. Estanfi: **MGT-40-034**

Ref. original: 1370A023, MN135700

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	OUTLANDER	2.0			
MITSUBISHI	OUTLANDER	2.4			




Mitsubishi Outlander



Ref. Estanfi: **MGT-40-035**


Ref. original: MN135701

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
MITSUBISHI	OUTLANDER	2.4			


NISSAN



Nissan Armada



Ref. Estanfi: **MGT-50-056**
Ref. original: 497257S003
Descripción: Manguito hidráulico dirección




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	ARMADA	5.6 V8	08/2003		



Nissan Armada



Ref. Estanfi: **MGT-50-057**
Ref. original: 497257S000
Descripción: Manguito hidráulico




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	ARMADA	5.6 V8	08/2011		



Nissan Armada



Ref. Estanfi: **MGT-50-058**
Ref. original: 497177S000
Descripción: Manguito hidráulico




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	ARMADA	5.6 V8	04/2009		



Nissan D21



Ref. Estanfi: **MGT-50-062**
Ref. original: 2106961500
Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	D21	2.3 D		Diesel	
NISSAN	D21	2.5 D		Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan D21



Ref. Estanfi: **MGT-50-060**

Ref. original: 2150444G00

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	D21	2.5 D		Diesel	




Nissan D21



Ref. Estanfi: **MGT-50-061**

Ref. original: 2150358G05

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	D21	2.5 D		Diesel	




Nissan Frontier



Ref. Estanfi: **MGT-50-055**

Ref. original: 497178Z300

Descripción: Manguito hidráulico dirección



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	FRONTIER	3.3 V6	07/2001		




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-016**

Ref. original: 144631KB0A

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81


NISSAN



Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-017**
Ref. original: 144631FE0B, 14463BA60A
Descripción: Manguito turbo




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81



Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-018**
Ref. original: 14463EM00B, 144631KB0C
Descripción: Manguito turbo admisión




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-019**
Ref. original: 144601FE0C, 144601FE1C
Descripción: Manguito turbo




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81



Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-020**
Ref. original: 144601FE0C, 144601FE1C
14460BB30A, 14460BB31A
Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-021**

Ref. original: 144601FE0C, 144601FE1C
14460BB30A, 14460BB31A

Descripción: Circlip



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-022**

Ref. original: 144601FE0C, 144601FE1C
14460BB30A, 14460BB31A

Descripción: Pieza de caucho



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-014**

Ref. original: 215011KC1A

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-015**


Ref. original: 215031KC1A

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE (F15)	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81

NISSAN




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-013**

Ref. original: 144652865R, 1407900QAA 4159970345

Descripción: Junta tubo de aire



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE	1.2 DIG-T	05/2014	Gasolina	85




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-001**

Ref. original: 140797120R, 0100100Q0D

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81




Nissan Juke



Ref. Estanfi: **MGT-50-008**

Ref. original: 8200934107, 1404200Q0C

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	JUKE	1.5 DCI	06/2010	Diesel	81




Nissan Murano



Ref. Estanfi: **MGT-50-067**

Ref. original: 49725JA01A, 497251AA1D

Descripción: Manguito dirección



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	MURANO	3.5 V6	08/2011		

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Navara



Ref. Estanfi: **MGT-50-054**

Ref. original: 144635X04B, 144635X02B 144635X00B

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	NAVARA D40	2.5 D	11/2013	Diesel	



Nissan Navara



Ref. Estanfi: **MGT-50-053**

Ref. original: 14463EB71A

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	NAVARA D40	2.5 DCI	03/2012	Diesel	




Nissan Navara



Ref. Estanfi: **MGT-50-059**

Ref. original: 14463EC02A

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	NAVARA	2.5 DCI 4WD	12/2009	Diesel	140
NISSAN	NAVARA	2.5 DCI	07/2005	Diesel	106
NISSAN	NAVARA	2.5 DCI 4WD	10/2006	Diesel	126




Nissan Navara



Ref. Estanfi: **MGT-50-051**

Ref. original: 14463EB316

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	NAVARA	2.5 TDI	03/2012	Diesel	

NISSAN




Nissan Navara



Ref. Estanfi: **MGT-50-069**

Ref. original: 21501-EB300

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	NAVARA	2.5 D	05/2005	Diesel	




Nissan Navara



Ref. Estanfi: **MGT-50-049**

Ref. original: 215013X00A

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	NAVARA	2.5 TDI	09/2006	Diesel	




Nissan Navara



Ref. Estanfi: **MGT-50-050**

Ref. original: 21503EB300X

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	NAVARA	2.5 TDI	11/2011	Diesel	




Nissan Pathfinder



Ref. Estanfi: **MGT-50-051**

Ref. original: 14463EB316

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATHFINDER	2.5 TDI	01/2005	Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Pathfinder



Ref. Estanfi: **MGT-50-049**

Ref. original: 215013X00A

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATHFINDER	2.5 TDI	09/2006	Diesel	




Nissan Pathfinder



Ref. Estanfi: **MGT-50-050**

Ref. original: 21503EB300

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATHFINDER	2.5 TDI	01/2010	Diesel	




Nissan Pathfinder




Ref. Estanfi: **MGT-50-052**

Ref. original: 497170W000

Descripción: Manguito hidráulico



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATHFINDER	3.3 V6	10/1995		




Nissan Pathfinder



Ref. Estanfi: **MGT-50-056**

Ref. original: 497257S003

Descripción: Manguito hidráulico dirección



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATHFINDER	5.6 V8	04/2009		


NISSAN



Nissan Pathfinder



Ref. Estanfi: **MGT-50-057**
Ref. original: 497257S000
Descripción: Manguito hidráulico




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATHFINDER	5.6 V8	08/2011		



Nissan Pathfinder



Ref. Estanfi: **MGT-50-058**
Ref. original: 497177S000
Descripción: Manguito hidráulico




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATHFINDER	5.6 V8	04/2007		



Nissan Patrol



Ref. Estanfi: **MGT-50-065**
Ref. original: 1405503J10
Descripción: Manguito recirculación agua




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATROL GQ Y60		10/1991		



Nissan Patrol



Ref. Estanfi: **MGT-50-064**
Ref. original: 1182603J05
Descripción: Manguito ventilación motor



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATROL GQ Y60		11/1987		

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Patrol



Ref. Estanfi: **MGT-50-063**

Ref. original: 1182603J00

Descripción: Manguito ventilación motor



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATROL GQ Y60		11/1987		




Nissan Patrol



Ref. Estanfi: **MGT-50-074**

Ref. original: 21591G9804

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PATROL K160 y K260	2.8 TD			




Nissan Pick Up



Ref. Estanfi: **MGT-50-066**

Ref. original: 2130890003

Descripción: Manguito radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	PICK UP 720		08/1986		




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-001**

Ref. original: 140797120R, 0100100Q0D

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81

NISSAN




Nissan Qashqai




Ref. Estanfi: **MGT-50-008**

Ref. original: 8200934107, 1404200Q0C

Descripción: Manguito combustible



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81




Nissan Qashqai




Ref. Estanfi: **MGT-50-009**

Ref. original: 8200912506, 223214402R
1412000Q0J, 1412000Q1E
223211824R, 223211568R

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-020**

Ref. original: 144601FE0C, 144601FE1C
14460BB30A, 14460BB31A

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-021**

Ref. original: 144601FE0C, 144601FE1C
14460BB30A, 14460BB31A

Descripción: Circlip



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-022**

Ref. original: 144601FE0C, 144601FE1C
14460BB30A, 14460BB31A

Descripción: Pieza de caucho



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-025**

Ref. original: 14463JD52A

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	1.5 DCI	01/2010	Diesel	




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-026**

Ref. original: 14463JD51B

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	1.5 DCI	01/2010	Diesel	




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-027**

Ref. original: 14463JD50D

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	1.5 DCI	01/2010	Diesel	

NISSAN






Nissan Qashqai

Ref. Estanfi: **MGT-50-028**

Ref. original: 14463BB30A

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	1.5 DCI	01/2010	Diesel	






Nissan Qashqai

Ref. Estanfi: **MGT-50-029**

Ref. original: 14460BB30A, 14460BB31A

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76






Nissan Qashqai

Ref. Estanfi: **MGT-50-035**

Ref. original: 14460JD52B, 14460JD50D

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI 4x4	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76






Nissan Qashqai

Ref. Estanfi: **MGT-50-036**

Ref. original: 14460JD72B, 14460JD72A


Descripción: Manguito turbo entrada



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI 4x4	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Qashqai




Ref. Estanfi: **MGT-50-037**

Ref. original: 14460JD52B, 14460JD50D

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI 4x4	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-038**

Ref. original: 14460JD72B, 14460JD72A

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	2.0 DCI 4x4	02/2007	Diesel	110
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-034**

Ref. original: 14463JD50C

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	1.5 DCI	01/2010	Diesel	


NISSAN



Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-030**
Ref. original: 14463BB30C
Descripción: Manguito turbo




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	1.5 DCI / 1.6 DCI / 2.0 DCI / 1.6 / 2.0		Diesel	



Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-031**
Ref. original: 14463BB52A
Descripción: Manguito turbo




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI +2	1.6 DCI	07/2011	Diesel	



Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-032**
Ref. original: 14463BB50B
Descripción: Manguito turbo




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI +2	1.6 DCI	07/2011	Diesel	



Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-033**
Ref. original: 144634EB0B
Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	1.6 DCI	12/2015	Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-039**

Ref. original: 14463JD70E

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI	2.0 DCI	01/2010	Diesel	




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-011**

Ref. original: 77701061051, 2130600QAJ

Descripción: Manguito termostato



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76
NISSAN	QASHQAI II	1.5 DCI	11/2013	Diesel	81




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-023**

Ref. original: 21501JD50A, 21501JD500

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-024**

Ref. original: 21503JD50B, 21503JD500

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76

NISSAN




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-041**

Ref. original: 21504JD20B, 21504JD20A

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.6	11/2010	Gasolina	86
NISSAN	QASHQAI I	2.0	02/2007	Gasolina	104
NISSAN	QASHQAI I	2.0 4x4	02/2007	Gasolina	104




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-040**

Ref. original: 21501JD20A, 21501JD200

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	2.0	02/2007	Gasolina	104
NISSAN	QASHQAI I	2.0 4x4	02/2007	Gasolina	104




Nissan Qashqai



Ref. Estanfi: **MGT-50-012**

Ref. original: 8200500384, 1657500QAE
1657500QAG, 1657500QAD

Descripción: Manguito filtro de aire inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	01/2010	Diesel	81
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	02/2007	Diesel	78
NISSAN	QASHQAI I	1.5 DCI	07/2008	Diesel	76




Nissan Qashqai II



Ref. Estanfi: **MGT-50-006**

Ref. original: 144602443R, 144608957R
1446000Q1B

Descripción: Manguito turbo



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI II	1.3 DIG-T	08/2018	Gasolina	118
NISSAN	QASHQAI II	1.5 DCI	11/2013	Diesel	91

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN




Nissan Qashqai II



Ref. Estanfi: **MGT-50-002**

Ref. original: 1446000Q1D, 144606171R, 6070900637, 4150900437

Descripción: Manguito turbo admisión (no incluye tubo plástico)



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI II	1.5 DCI	11/2013	Diesel	81




Nissan Qashqai II



Ref. Estanfi: **MGT-50-007**

Ref. original: 144606515R, 144609787R 1446000Q1D

Descripción: Manguito turbo escape (no incluye tubo plástico)



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI II	1.5 DCI	11/2013	Diesel	81




Nissan Qashqai II



Ref. Estanfi: **MGT-50-003**

Ref. original: 210473278R, 210470257R, 1405600Q1E, 1405600Q1D

Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI II	1.3 DIG-T	08/2018	Gasolina	118




Nissan Qashqai II



Ref. Estanfi: **MGT-50-004**

Ref. original: 210495321R, 2104900QAD

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI II	1.3 DIG-T	08/2018	Gasolina	103

NISSAN




Nissan Qashqai II



Ref. Estanfi: **MGT-50-005**

Ref. original: 210497511R, 2104900QAC

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	QASHQAI II	1.3 DIG-T	08/2018	Gasolina	103
NISSAN	QASHQAI II	1.3 DIG-T	08/2018	Gasolina	118




Nissan Terrano II



Ref. Estanfi: **MGT-50-042**

Ref. original: 2150144G10, 215017F000

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II	2.7 D	02/1993	Diesel	




Nissan Terrano II



Ref. Estanfi: **MGT-50-043**

Ref. original: 2150358G00, 215037F000

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II	2.7 D	02/1993	Diesel	




Nissan Terrano II



Ref. Estanfi: **MGT-50-075**

Ref. original: 2150316N00

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II	2.7 TDi 4WD		Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NISSAN



Nissan Terrano II




Ref. Estanfi: **MGT-50-070**

Ref. original: 21501-0F111

Descripción: Manguito radiador superior

Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II		02/1993	Diesel	





Nissan Terrano II




Ref. Estanfi: **MGT-50-071**

Ref. original: 21503-0F111

Descripción: Manguito radiador inferior

Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II		02/1993	Diesel	





Nissan Terrano II




Ref. Estanfi: **MGT-50-072**

Ref. original: 21503-0F112

Descripción: Manguito radiador inferior

Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II		02/1993	Diesel	





Nissan Terrano II




Ref. Estanfi: **MGT-50-044**

Ref. original: 215012X801

Descripción: Manguito radiador superior

Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II	3.0 D	02/2004	Diesel	




NISSAN



Nissan Terrano II



Ref. Estanfi: **MGT-50-045**
Ref. original: 215032X800
Descripción: Manguito radiador inferior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II	3.0 D	02/2004	Diesel	



Nissan Terrano II



Ref. Estanfi: **MGT-50-046**
Ref. original: 924000F100
Descripción: Manguito calefacción entrada




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II		10/1999		



Nissan Terrano II



Ref. Estanfi: **MGT-50-047**
Ref. original: 924107F000
Descripción: Manguito calefacción salida




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II		02/2004		



Nissan Terrano II




Ref. Estanfi: **MGT-50-048**
Ref. original: 924107F000
Descripción: Manguito calefacción salida



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TERRANO II		11/1996		

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com


NISSAN



Nissan Titán



Ref. Estanfi: **MGT-50-056**
Ref. original: 497257S003
Descripción: Manguito hidráulico dirección




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TITAN	5.6 V8	04/2007		



Nissan Titán



Ref. Estanfi: **MGT-50-057**
Ref. original: 497257S000
Descripción: Manguito hidráulico




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TITAN	5.6 V8	12/2004		



Nissan Titán



Ref. Estanfi: **MGT-50-058**
Ref. original: 497177S000
Descripción: Manguito hidráulico




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	TITAN	5.6 V8	04/2007		



Nissan X-Terra



Ref. Estanfi: **MGT-50-055**
Ref. original: 497178Z300
Descripción: Manguito hidráulico dirección



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	X-TERRA	3.3 V6	07/2001		

NISSAN




Nissan X-Trail



Ref. Estanfi: **MGT-50-076**

Ref. original: 2150186J21

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	X-TRAIL (T30)	3.5 4x4		Diesel	




Nissan X-Trail



Ref. Estanfi: **MGT-50-073**

Ref. original: 2150386J20

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	X-TRAIL (T30)	3.5 4x4		Diesel	




Nissan X-Trail



Ref. Estanfi: **MGT-50-068**

Ref. original: 14463JG70D, 14463JG70C
144637670R

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	X-TRAIL	2.0 DCI	07/2010	Diesel	




Nissan X-Trail



Ref. Estanfi: **MGT-50-010**

Ref. original: 7701062288, 4431251
GM 93161690, 2130900Q0A

Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
NISSAN	X-TRAIL	2.0 DCI FWD	06/2007	Diesel	110
NISSAN	X-TRAIL	2.0 DCI	06/2007	Diesel	127
NISSAN	X-TRAIL	2.0 DCI 4x4	06/2007	Diesel	110

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

RENAULT




Renault Arkana



Ref. Estanfi: **MGT-50-003**

Ref. original: 210473278R, 210470257R, 1405600Q1E, 1405600Q1D

Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	ARKANA	1.3 TCe 150	08/2019	Gasolina	110
RENAULT	ARKANA	1.3 TCe 150 4x4	08/2019	Gasolina	110




Renault Arkana



Ref. Estanfi: **MGT-50-004**

Ref. original: 210495321R, 2104900QAD

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	ARKANA	1.3 TCe 150	08/2019	Gasolina	110
RENAULT	ARKANA	1.3 TCe 150 4x4	08/2019	Gasolina	110




Renault Arkana




Ref. Estanfi: **MGT-50-005**

Ref. original: 210497511R, 2104900QAC

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	ARKANA	1.3 TCe 150	08/2019	Gasolina	110
RENAULT	ARKANA	1.3 TCe 150 4x4	08/2019	Gasolina	110




Renault Kadjar



Ref. Estanfi: **MGT-50-013**

Ref. original: 144652865R, 1407900QAA 4159970345

Descripción: Junta tubo de aire



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KADJAR	1.2 TCE 130	06/2015	Gasolina	96

RENAULT




Renault Kadjar



Ref. Estanfi: **MGT-50-006**

Ref. original: 144602443R, 144608957R 1446000Q1B

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KADJAR	1.5 DCI 110	06/2015	Diesel	81




Renault Kadjar



Ref. Estanfi: **MGT-50-007**

Ref. original: 144606515R, 144609787R 1446000Q1D

Descripción: Manguito turbo escape (no incluye tubo plástico)



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KADJAR	1.5 DCI 110	06/2015	Diesel	81




Renault Kadjar



Ref. Estanfi: **MGT-50-003**

Ref. original: 210473278R, 210470257R, 1405600Q1E, 1405600Q1D

Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KADJAR	1.3 TCe 140	08/2018	Gasolina	103
RENAULT	KADJAR	1.3 TCe 160	08/2018	Gasolina	117




Renault Kadjar



Ref. Estanfi: **MGT-50-004**

Ref. original: 210495321R, 2104900QAD

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KADJAR	1.3 TCe 140	08/2018	Gasolina	103
RENAULT	KADJAR	1.3 TCe 160	08/2018	Gasolina	117

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

RENAULT




Renault Kadjar



Ref. Estanfi: **MGT-50-005**

Ref. original: 210497511R, 2104900QAC

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KADJAR	1.3 TCe 140	08/2018	Gasolina	103
RENAULT	KADJAR	1.3 TCe 160	08/2018	Gasolina	117




Renault Koleos



Ref. Estanfi: **MGT-50-068**

Ref. original: 14463JG70D, 14463JG70C
144637670R

Descripción: Manguito turbo admisión



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KOLEOS	2.0 DCI		Diesel	




Renault Koleos



Ref. Estanfi: **MGT-50-010**

Ref. original: 7701062288, 4431251
GM 93161690, 2130900Q0A

Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KOLEOS I	2.0 DCI	09/2008	Diesel	110
RENAULT	KOLEOS I	2.0 DCI 4x4	09/2008	Diesel	127
RENAULT	KOLEOS II	2.0 DCI 175	08/2016	Diesel	130




Renault Koleos II



Ref. Estanfi: **MGT-50-003**

Ref. original: 210473278R, 210470257R,
1405600Q1E, 1405600Q1D

Descripción: Manguito recirculación agua



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KOLEOS II	1.3 TCe 160	07/2020	Gasolina	116

RENAULT




Renault Koleos II



Ref. Estanfi: **MGT-50-004**

Ref. original: 210495321R, 2104900QAD

Descripción: Junta



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KOLEOS II	1.3 TCe 160	07/2020	Gasolina	116




Renault Koleos II



Ref. Estanfi: **MGT-50-005**

Ref. original: 210497511R, 2104900QAC

Descripción: Junta




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
RENAULT	KOLEOS II	1.3 TCe 160	07/2020	Gasolina	116



Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

SUZUKI




SJ410 / Samurai 1000



Ref. Estanfi: **MGT-60-004**

Ref. original: 17841-80000

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SJ410			Gasolina	
SUZUKI	SAMURAI	1000		Gasolina	




SJ410 / Samurai 1000



Ref. Estanfi: **MGT-60-005**

Ref. original: 17851-80000

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SJ410			Gasolina	
SUZUKI	SAMURAI	1000		Gasolina	




Samurai 1300



Ref. Estanfi: **MGT-60-006**

Ref. original: 17841-83001

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SAMURAI	1300		Gasolina	




SJ413 / Samurai 1300



Ref. Estanfi: **MGT-60-007**

Ref. original: 17851-83101

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SJ413			Gasolina	
SUZUKI	SAMURAI	1300		Gasolina	

SUZUKI




SJ413 / Samurai 1300




Ref. Estanfi: **MGT-60-008**

Ref. original: 17851-60A00

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SJ413			Gasolina	
SUZUKI	SAMURAI	1300		Gasolina	




Samurai 1900 D



Ref. Estanfi: **MGT-60-009**

Ref. original: 17851-84CA0

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SAMURAI	1900		Diesel	




Samurai (todos)



Ref. Estanfi: **MGT-60-010**

Ref. original: 17842-84CA0

Descripción: Manguito entrada radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SAMURAI	1900		Diesel	




Samurai 1900 D



Ref. Estanfi: **MGT-60-011**

Ref. original: 89241-84CA0

Descripción: Manguito de llenado



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SAMURAI	Todos			

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

SUZUKI




Vitara 1600



Ref. Estanfi: **MGT-60-012**

Ref. original: 17841-85C10

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	VITARA	1600 (16 válvulas)		Gasolina	




Vitara 1600



Ref. Estanfi: **MGT-60-013**

Ref. original: 17841-85C00

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	VITARA	1600 (8 válvulas)		Gasolina	




Vitara 1600 - 3 puertas



Ref. Estanfi: **MGT-60-008**

Ref. original: 17851-60A00

Descripción: Manguito inferior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	VITARA	1600		Gasolina	



SUZUKI




Vitara 1.9 D y TD



Ref. Estanfi: **MGT-60-014**

Ref. original: 17842-86CA0

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	VITARA	1.9 D y TD		Diesel	




Vitara 1.9 D




Ref. Estanfi: **MGT-60-015**

Ref. original: 17851-86CB1

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	VITARA	1.9 D		Diesel	




Vitara 2.0 HDI



Ref. Estanfi: **MGT-60-016**

Ref. original: 17851-86CG0

Descripción: Manguito superior radiador



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	VITARA	2.0 HDI		Diesel	




Vitara 2.0 HDI



Ref. Estanfi: **MGT-60-017**

Ref. original: 89241-85C00

Descripción: Manguito boca llenado



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	VITARA	2.0 HDI		Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

SUZUKI




Grand Vitara



Ref. Estanfi: **MGT-60-002**

Ref. original: 1784178K00, 1784177EA0

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	GRAND VITARA				




Grand Vitara



Ref. Estanfi: **MGT-60-003**

Ref. original: 1785178K00

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	GRAND VITARA				




SX4



Ref. Estanfi: **MGT-60-001**

Ref. original: 1785454LA0

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
SUZUKI	SX4				




TOYOTA



Toyota 4 Runner



Ref. Estanfi: **MGT-70-016**
Ref. original: 1657165011
Descripción: Manguito radiador superior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	4 RUNNER	3.0	08/1990		



Toyota 4 Runner



Ref. Estanfi: **MGT-70-017**
Ref. original: 1657262010
Descripción: Manguito radiador inferior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	4 RUNNER	3.0	08/1988		



Toyota 4 Runner



Ref. Estanfi: **MGT-70-022**
Ref. original: 1657167070
Descripción: Manguito radiador superior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	4 RUNNER	3.0 Turbo.D	11/1995	Diesel	92



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-012**
Ref. original: 1657171030
Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	1.6, 1.8 y 2.0	08/1988		

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

TOYOTA




Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-013**

Ref. original: 1657271031

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	1.6, 1.8 y 2.0	08/1988		




Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-001**

Ref. original: 1657154270

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D		Diesel	




Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-002**

Ref. original: 1657254250

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D		Diesel	




Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-011**

Ref. original: 1657254600

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D 4x4	08/1997	Diesel	


TOYOTA



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-014**
Ref. original: 165710L030
Descripción: Manguito radiador superior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.5 D y 3.0 D	07/2011	Diesel	



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-015**
Ref. original: 165720L030
Descripción: Manguito radiador inferior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	3.0 D	10/2006	Diesel	126



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-022**
Ref. original: 1657167070
Descripción: Manguito radiador superior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX V	3.0 D 4WD	08/1993	Diesel	92



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-009**
Ref. original: 1788154650
Descripción: Manguito filtro de aire



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D	05/1998	Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com


TOYOTA



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-008**
Ref. original: 1788154410
Descripción: Manguito filtro de aire




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D	08/1988	Diesel	
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.8 D	08/1988	Diesel	



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-010**
Ref. original: 1788130060
Descripción: Manguito filtro de aire




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.5 D	09/2001	Diesel	



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-003**
Ref. original: 1626154121
Descripción: Manguito calefacción




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D		Diesel	



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-004**
Ref. original: 8724589243
Descripción: Manguito calefacción



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D		Diesel	


TOYOTA



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-005**
Ref. original: 8724589280
Descripción: Manguito calefacción




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D		Diesel	



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-006**
Ref. original: 1626454121
Descripción: Manguito calefacción




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D	08/1997	Diesel	



Toyota Hilux



Ref. Estanfi: **MGT-70-007**
Ref. original: 1628454021
Descripción: Manguito calefacción




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	HILUX PICK UP	2.4 D	11/1997	Diesel	



Toyota Land Cruiser



Ref. Estanfi: **MGT-70-018**
Ref. original: 1657130010
Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	LAND CRUISER	3.0 TD	08/2000	Diesel	

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com


TOYOTA



Toyota Land Cruiser



Ref. Estanfi: **MGT-70-019**
Ref. original: 1657230050
Descripción: Manguito radiador inferior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	LAND CRUISER	3.0 TD	11/2002	Diesel	



Toyota Land Cruiser



Ref. Estanfi: **MGT-70-020**
Ref. original: 1657130060
Descripción: Manguito radiador superior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	LAND CRUISER	3.0 TD	11/2002	Diesel	



Toyota Land Cruiser



Ref. Estanfi: **MGT-70-022**
Ref. original: 1657167070
Descripción: Manguito radiador superior




Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	LAND CRUISER 90	3.0 TD	04/1996	Diesel	92
TOYOTA	LAND CRUISER 90	3.0 TD	04/1995	Diesel	103



Toyota Land Cruiser



Ref. Estanfi: **MGT-70-021**
Ref. original: 4434860170
Descripción: Manguito dirección hidráulica



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	LAND CRUISER	4.5 V8	08/1992		

TOYOTA




Toyota RAV 4



Ref. Estanfi: **MGT-70-023**

Ref. original: 1657128250

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	RAV 4	2.4	11/2005		




Toyota RAV 4



Ref. Estanfi: **MGT-70-024**

Ref. original: 1657228210

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	RAV 4	2.4	11/2005		




Toyota Vigo



Ref. Estanfi: **MGT-70-014**

Ref. original: 165710L030

Descripción: Manguito radiador superior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	VIGO	2.5 D y 3.0 D	07/2011	Diesel	




Toyota Vigo



Ref. Estanfi: **MGT-70-015**

Ref. original: 165720L030

Descripción: Manguito radiador inferior



Marca	Modelo	Tipo de motor	Año de fabricación	Tipo de combustible	Kw
TOYOTA	VIGO	3.0 D	10/2006	Diesel	126

Marcas, coches, logos y número del fabricante usado sólo como referencia
Si no encuentra la referencia que busca, llame al 902 125 025 o info@estanfi.com

NOTAS

iestanfi

La plataforma digital de ESTANFI AUTOMOCION

Exclusiva • Segura • Fiable • Rápida

Un mundo de soluciones para ti

